

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 18, 2024, 4:21:26 PM

data_inicio

Jul 18, 2024, 3:43:52 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada do Contorno

Localidade:

Bingen

GPS

Área analisada:

Lat: -22.510282 Lon: -43.231144



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

681,942

N_m

7,509,614

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: ocorrencia em encosta as margens do rio, com distancia consideravel entre a encosta e as casas.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Imagem evidenciando a distancia

Código do registro:

973_Bingen_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_