

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 18, 2024, 4:21:27 PM

data_inicio

Jul 18, 2024, 3:47:32 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada do Contorno

Localidade:

Bingen

GPS

Área analisada:

Lat: -22.510229 Lon: -43.23151



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

681,905

N_m

7,509,621

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: nao obtivemos acesso pois a moradia esta abandonada.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Fachada do imovel

Código do registro:

974_Bingen_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_