



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 8, 2024, 4:23:33 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Santa Catarina Lote 16 Quadra 43 B


Localidade:

Quintandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.520945 Lon: -43.211515



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,948

N_m

7,508,410

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: sem ocorrencia de movimento de massa.

Fotos:

Foto1



Foto1-20240508-192534.jpg

Descrição da foto1

Terreno com vegetação de baixo a alto porte.

Código do registro:

97_Quintandinha_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_