



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 8, 2024, 4:33:12 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Parana numero 35 ao lado da igreja do evangelho quadrangular


Localidade:

Quintandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.52278 Lon: -43.211846



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,911

N_m

7,508,207

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: sem ocorrencia de movimento de massa.

Fotos:

Foto1



Foto1-20240508-193504.jpg

Descrição da foto1

Vegetação rasteira

Código do registro:

98_Quintandinha_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_