

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 18, 2024, 4:44:41 PM

data_inicio

Jul 18, 2024, 3:37:34 PM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Alvaro Lopes Castro, 437

Localidade:

Mosela

GPS

Área analisada:

Lat: -22.499817 Lon: -43.189547



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,236

N_m

7,510,722

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Não foram encontrados indícios de risco geológico alto ou muito alto. Este relatório refere-se aos dois pontos de ocorrencia da servidão.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada frontal da area visitada

Código do registro:

990_Mosela_Eduardo Azevedo Muniz_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_