

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 18, 2024, 5:34:33 PM

data_inicio

Jul 18, 2024, 11:42:20 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada do Secretario, 88

Localidade:

Secretario

GPS

Área analisada:

Lat: -22.327366 Lon: -43.181566



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,288

N_m

7,529,808

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não há evidencia de risco geológico. Não foi possível acessar a residencia. Visada do terreno descampado ao lado da casa.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Casa margeando o correço.

Foto2



Descrição da foto2

Trinca no muro

Código do registro:

995_Secretario_Dimitri Tallemberg Soares_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_