



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 9, 2024, 9:18:12 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Pará

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.527454 Lon: -43.219389



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,129

N_m

7,507,698

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, local com cicatriz de deslizamento, porém sem residencias proximas

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local onde a cicatriz está localizada, porém não foi possível acessar.

Código do registro:

99_Quitandinha_Dimitri Tallemberg Soares_Isabella Robert Rodrigues_