

DOCUMENTO:	Relatório Técnico	DATA.: 09/02/2022	PÁG.: 1 / 3
TÍTULO:	Avaliação de Risco a Escorregamentos em 1 ponto no Município de Miguel Pereira	MUNICÍPIO:	Miguel Pereira

1 Acionamento:

Em atendimento à solicitação da Defesa Civil Estadual, do Município de Miguel Pereira, o DRM-RJ realizou no dia 09 de fevereiro de 2022, uma vistoria técnica em caráter emergencial, na Lagoa do Javary (-22.469325 S / -43.491137 O) em função de uma barragem da ETE Barão de Javary próximo a quadra de esportes Albino Gonçalves Portella.

Em função da localização ser em uma estrutura de barragem, o DRM-RJ afirma que a competência é devida ao Instituto Estadual do Meio Ambiente – INEA.



Figura 1: Localização da lagoa do Javary

DOCUMENTO:	Relatório Técnico	DATA.: 09/02/2022	PÁG.: 2 / 3
TÍTULO:	Avaliação de Risco a Escorregamentos em 1 ponto no Município de Miguel Pereira	MUNICÍPIO:	Miguel Pereira



Figura 2: vista geral da ETE



Figura 3: detalhe da quadrada



Figura 4: detalhe do duto extravasor

DOCUMENTO:	Relatório Técnico	DATA.: 09/02/2022	PÁG.: 3 / 3
TÍTULO:	Avaliação de Risco a Escorregamentos em 1 ponto no Município de Miguel Pereira	MUNICÍPIO:	Miguel Pereira



Alex Alves Lara
Geólogo
CREA – RJ nº199510029
Thalweg Tecnologia E Serviços De
Geotecnia