

DOCUMENTO:	Relatório Técnico	DATA.: 09/02/2022	PÁG.: 1 / 3
TÍTULO:	Avaliação de Risco a Escorregamentos em 1 ponto no Município de Miguel Pereira	MUNICÍPIO:	Miguel Pereira

1 Acionamento:

Em atendimento à solicitação da Defesa Civil Estadual, do Município de Miguel Pereira, o DRM-RJ realizou no dia 09 de fevereiro de 2022, uma vistoria técnica em caráter emergencial, na rodovia Ary Schiavo / RJ-125 (-22.521137S / -43.543104O) em função do deslizamento planar raso e quedas pontuais de blocos deflagrado durante o período de chuvas compreendidos nos dias 05 a 07 de fevereiro. Vale ressaltar que a área possui um grande depósito de tálus com matriz rochosa e risco remanescente, devido a possibilidade de avanço do processo já instalado tanto a jusante como lateralmente na rodovia. E pode ser observado ao longo da rodovia vários pontos de escorregamentos.

Em função da localização ser em uma rodovia, o DRM-RJ afirma que a competência é devida ao DER-RJ, já que ao DRM-RJ compete as delimitações de riscos geológicos envolvendo residências.



Figura 1: Localização da rodovia RJ-125

DOCUMENTO:	Relatório Técnico	DATA.: 09/02/2022	PÁG.: 2 / 3
TÍTULO:	Avaliação de Risco a Escorregamentos em 1 ponto no Município de Miguel Pereira	MUNICÍPIO:	Miguel Pereira



Figura 2 e 3 : Cicatrizes de deslizamento



Figura 4 e 5 : área com queda de blocos

DOCUMENTO:	Relatório Técnico	DATA.: 09/02/2022	PÁG.: 3 / 3
TÍTULO:	Avaliação de Risco a Escorregamentos em 1 ponto no Município de Miguel Pereira	MUNICÍPIO:	Miguel Pereira



Figura 6: Vala na lateral da rodovia



Alex Alves Lara
Geólogo
CREA – RJ nº199510029
Thalweg Tecnologia E Serviços De Geotecnia