

DOCUMENTO:	Laudo Emergencial	DATA.: 10/02/2022	PÁG.: 1 / 2
TÍTULO:	Avaliação de Risco a Escorregamentos em 1 ponto no Município de Rio Claro	MUNICÍPIO:	Rio Claro

1 Acionamento:

Em atendimento à solicitação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMEDEC, do Município de Rio Claro, o DRM-RJ realizou no dia 10 de fevereiro de 2022, uma vistoria técnica em caráter emergencial, na Rua do Açude - Fazenda Grama em frente ao Açude da Fazenda Grama. (-22.650910 S / -44.041910 O) em função de uma represa próximo a várias residências no local.

Em função da localização ser em uma estrutura de represa, o DRM-RJ afirma que a competência é devida ao Instituto Estadual do Meio Ambiente - INEA.



Figura 1: Vista geral da lagoa

DOCUMENTO:	Laudo Emergencial	DATA.: 10/02/2022	PÁG.: 2 / 2
TÍTULO:	Avaliação de Risco a Escorregamentos em 1 ponto no Município de Rio Claro		MUNICÍPIO: Rio Claro



Figura 2: Detalhe da represa



Figura 3: Via de acesso e residências



Alex Alves Lara
Geólogo
CREA – RJ nº199510029
Thalweg Tecnologia E Serviços De Geotecnia