



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 10, 2025, 3:10:21 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_ÁguaFria_172_JP_TS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **hidrossemeadura**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **caixa de passagem**

Observação:

Moradia encaixada em talude de corte íngreme.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250410-151431.jpg

Descrição da foto1

Local da Ocorrência

Foto2



Foto2-20250410-151620.jpg

Descrição da foto2

Muro de Concreto Armado Estaqueado

Foto3



Foto3-20250410-151658.jpg

Descrição da foto3

Canaleta

Foto4



Foto4-20250410-151725.jpg

Descrição da foto4

Caixa de Passagem