



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 10, 2025, 11:40:27 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_ÁguaFria_173_BC_SC__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estaqueadas**
- **caixa de passagem**

Observação:

Deslizamento ocorrido em 2023, com atingimento de 1 cômodo.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250410-115413.jpg

Descrição da foto1

Solo grampeado com face verde

Foto2



Foto2-20250410-115925.jpg

Descrição da foto2

Vigotas Estaqueadas

Foto3



Foto3-20250410-120226.jpg

Descrição da foto3

Caixa de Passagem

Foto4



Foto4-20250410-120607.jpg

Descrição da foto4

Acesso