



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 15, 2025, 11:00:05 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Centro_182_AS_DS__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **muro de concreto armado chumbado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **construção/reparo de passeio**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas chumbadas**

Observação:

Local da Ocorrência

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250415-110558.jpg

Descrição da foto1

Vigotas Chumbadas