



## FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Apr 15, 2025, 11:16:41 AM**

Palavra Chave:

**13809397717**

Informações gerais:

Técnico:

**Marcela Strongylis**

Código do setor:

**MD\_Centro\_191\_BC\_DS\_TS\_4**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

**Solo grampeado entre os processos de ravinamento.**

**Processos erosivos à montante de moradias.**

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250415-111927.jpg

Descrição da foto1

**Foto**

Foto2



Foto2-20250415-113321.jpg

Descrição da foto2

**Muro de Concreto Armado Chumbado**