



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 23, 2025, 10:31:03 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Centro_222_DS_TS__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- **dreno profundo**
- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Remoção da vegetação como árvores de alto porte. A vegetação impede a perfeita visualização dos processos no polígono. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado com face verde. Concreto projetado necessita de manutenção e instalação de dhps.