



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 22, 2025, 9:47:04 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Centro_222_DS_TS__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estaqueadas**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Solo grampeado em toda a extensão do talude. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz exposta. Remoção da vegetação como árvores de alto porte.