



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 22, 2025, 10:07:19 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Centro_222_DS_TS__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de blocos de concreto**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Remoção da vegetação como árvores de alto porte. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Construção de muro em diferentes patamares intercalado com canaletas. Foi observado o início da obra de contenção pelo morador.