



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 1:52:28 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Gaudência_229_JP_TS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação arbórea.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado no talude de corte contemplando todo o polígono, com vigotas a montante.

Foto2



Descrição da foto2

Outra cicatriz de deslizamento que deverá ser contemplada na obra geotécnica.