



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 12, 2025, 2:29:32 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Ipês_352_DS_TB__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estakeadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção da vegetação de grande porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

O muro executado é de blocos e não possui dhps. Recomenda-se a sua substituição por um muro de concreto armado. Execução de solo grampeado a montante do muro.