



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 10, 2025

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

MD_MARTINSCOSTA_146_AS_MM__2

Obras:

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**

Observação:

Local apresenta depósito de material mobilizado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Material transportado por ação antrópica aos fundos do imóvel