



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 10, 2025, 1:47:34 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Paiolzinho_256_DS_TB__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado em "L"**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estakeadas**
- **canaleta**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro em "L" invertido na base da encosta.

Foto2



Descrição da foto2

Solo grampeado a montante do muro.