



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 10, 2025, 2:35:25 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Paiolzinho_256_DS_TB__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**
- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Construção de muro atrás das casas encaixadas em taludes de corte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Construção do acesso com guarda corpo e colocação de gramíneas.

Foto2



Descrição da foto2

Construção de muro em "L" invertido na base de corte e acima, para suporte da moradia a montante.

Foto3



Descrição da foto3

Muro de concreto ciclópico para suporte da moradia mais a jusante do polígono.

Foto4



Descrição da foto4

A moradia a montante do polígono apresenta trincas que sinalizam mobilização do solo.