



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 11, 2025, 1:00:10 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_VilaMariana_251_EA_SC__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estaqueadas**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção de vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250217-163442.JPG

Descrição da foto1

Solo grampeado no setor com vigotas estaqueadas a montante.

Foto2



Foto2-20250217-163616.JPG