



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 25, 2025, 4:10:06 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_VilaModesto_231_DS_IR__12

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção de vegetação inclinada. Foi observada a presença de blocos em zona saprolítica.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro em dois patamares em moradias encaixadas em talude de corte.

Foto2



Descrição da foto2

Uso de garrafas pet como solução paleativa para retardar o processo erosivo.