



FICHA DE CAMPO

Aug 22, 2024, 2:07:09 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_179_DSS_PG_TB__14

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Solo grampeado acima e abaixo do aterro. Drenagem em todo o terreno. Necessita de remoção de lixo.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Corte e aterro com sinais de movimentação.