



FICHA DE CAMPO

Aug 22, 2024, 1:54:11 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_179_DSS_PG_TB__34

Obras:

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Necessita de remoção de lixo.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Aterro com sinais de movimentação.