



FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Jul 23, 2024, 1:57:28 PM**

Palavra Chave:

**13809397717**

Informações gerais:

Técnico:

**Marcela Strongylis**

Código do setor:

**PT\_D1\_ALTODASERRA\_180\_DSS\_BC\_TS\_\_4**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **desmonte de rocha**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

**Presença de dois blocos de aproximadamente 20m<sup>3</sup> cada apoiados precariamente à montante de moradias.**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

**Bloco de grandes dimensões em apoio precário.**

Foto2



Descrição da foto2

**Cicatriz.**