



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 23, 2024, 1:43:19 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_180_DSS_DS_IR__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Do lado direito da casa: solo grampeado. Na face voltada para o manobrador: muro e concreto projetado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz