



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 23, 2024, 11:20:38 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_180_DSS_DS_IR__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **caixa de passagem**
- **escada hidráulica**
- **canaleta**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude íngreme.