



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 5, 2024, 4:01:01 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_AMAZONAS_131_DSS_BC_SC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado em "L"**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Muro beirando o rio para proteção da rua.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Água e esgoto fluindo acima da rocha.