



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 5, 2024, 4:09:19 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_AMAZONAS_131_DSS_BC_SC__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de blocos de concreto**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **escada hidráulica**
- **canaleta**
- **caixa de passagem**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Acesso precário.