



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 5, 2024, 2:23:04 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_AMAZONAS_131_DSS_PG_TB__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de blocos de concreto**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Gramínea no talude.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz atrás da casa.