



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 2, 2024, 3:02:39 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_BATAILLARD_452_DSS_EA_IR__1

Obras:

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **remoção do material mobilizado**
- **desmonte de rocha**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução de DHP**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**

Observação:

Contenção já executada. Acesso necessita de drenagem.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Contenção já realizada.