



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 10, 2024, 11:10:06 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_BATAILLARD_464_DSS_JP_TS__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**
- **vigotas chumbadas**

Ações complementares:

- **reflorestamento**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **concreto projetado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas
- vigotas chumbadas

Observação:

Não conseguimos ter acesso a residencia.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Área principal do polígono.