



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 10, 2024, 10:41:47 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_BATAILLARD_464_DSS_JP_TS__8

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Atrás da residencia: muro.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Deslizamento atras da residencia.

Foto2



Descrição da foto2

Presença de obra geotécnica.