



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 11, 2024, 10:15:02 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_BATAILLARD_464_DSS_LT_TB__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de gabião**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz de deslizamento.

Foto2



Foto3

