



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 17, 2024, 8:57:33 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_CAMPOSERRANO_365_DSS_JP_TS__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de blocos de concreto**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção de guarda-corpo**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz de deslizamento.

Foto2

