



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 17, 2024, 3:19:28 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_CARANGOLA_794_DSS_BC_DS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- solo grampeado com face "verde"

Ações complementares:

- acerto/suavização do terreno
- desobstrução da drenagem
- remoção da "vegetação deslizada"
- construção de guarda-corpo
- remoção do material mobilizado
- construção/reparo de passeio

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estakeadas
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Não lançar água no talude.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz.

Foto2

