



**Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia**  
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Jul 16, 2024, 9:23:28 AM**

Palavra Chave:

**08273019799**

Informações gerais:

Técnico:

**Jurandir da Costa Filho**

Código do setor:

**PT\_D1\_CASTELANIA\_140\_DSS\_EA\_IR\_\_5**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **vigotas estaqueadas**
- **caixa de passagem**

Observação:

**Necessária a remoção da árvore aos fundos da casa.**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

**Cicatriz**