



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 16, 2024, 9:55:41 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CASTELANIA_140_DSS_EA_IR__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:


- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Muro em etapas.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Obra em andamento.