



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 15, 2024, 2:09:44 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CASTELANIA_202_DSS_DS_LD__11

Obras:

Ações complementares:

- **desobstrução de DHP**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Remoção das árvores próximas à casa.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Árvores inclinadas próximas à casa.