



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 15, 2024, 3:11:32 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_CASTELANIA_202_DSS_DS_LD__2

Obras:

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estaqueadas**
- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas chumbadas**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Drenagem