



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 15, 2024, 2:44:42 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_CASTELANIA_202_DSS_DS_LD__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **barreira dinâmica**

Ações complementares:

- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- hidrossemeadura
- desmonte de rocha
- concreto projetado
- acerto/suavização do terreno
- desobstrução da drenagem

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Presença de poço artesiano

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz