



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 26, 2024, 12:13:47 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CAXAMBU_357_DSS_BC_TS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**
- **tela chumbada**
- **vigotas chumbadas**

Ações complementares:

- **desmonte de rocha**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas chumbadas**
- **caixa de passagem**
- **escada hidráulica**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Polígono.