



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 27, 2024, 3:50:28 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_253_DSS_PG_TB__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- caixa de passagem
- escada hidráulica

Observação:

Solo grampeado à jusante da moradia e muro na base (na via).

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz à jusante da moradia.