



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 27, 2024, 4:04:23 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_253_DSS_PG_TB__5

Obras:

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **reflorestamento**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estakeadas**

Observação:

Drenagem em TODO o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Drenagem.