



FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Aug 27, 2024, 1:58:41 PM**

Palavra Chave:

**13809397717**

Informações gerais:

Técnico:

**Marcela Strongylis**

Código do setor:

**PT\_D1\_CENTRO\_268\_DSS\_BC\_DS\_\_3**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**
- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:


- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas
- vigotas chumbadas

Observação:

**Escorregamento entre moradias em corte/aterro: solo grampeado com concreto projetado. No restante do talude inserido no polígono: solo grampeado com face verde.**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

**Escorregamento entre casas.**