



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Oct 3, 2024, 9:11:45 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_268_DSS_JP_LT__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **concreto projetado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- caixa de passagem
- vigotas estakeadas
- escada hidráulica

Observação:

Salienta-se pelo intenso fluxo hidráulico no local. Casas sendo construídas sobre matacões.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Queda de blocos e fluxo d'água.

Foto2



Descrição da foto2

Mobilização de material.