



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 5, 2024, 11:23:45 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_322_DSS_EA_IR__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **construção de guarda-corpo**
- **concreto projetado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **acerto/suavização do terreno**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estacadas**

Observação:

Histórico de deslizamento no ano de 1988.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Mobilização de material.