



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 8, 2024, 4:21:35 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_334_DSS_EA_IR__10

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **ancoragem de blocos**
- **contrafortes**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desmonte de rocha**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas
- vigotas chumbadas

Observação:

Drenagem em todo o poligono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Bloco rochoso

Foto2



Descrição da foto2

Caminho da drenagem.